



## Explosion d'une cafetière de type Senseo

Mercredi 23 Janvier, après préchauffage de la machine à café, celle-ci a explosé lorsqu'un collaborateur a appuyé sur le bouton pour mise en service.

Cette explosion a été suffisamment puissante pour causer un hématome au pouce et des acouphènes à la victime. Le faux plafond détérioré témoigne de la force avec laquelle les pièces ont été projetées.



### Actions Immédiates :

- Passage à l'infirmerie de la victime
- Recherche d'événements similaires pour en comprendre l'origine

### ✓ Causes immédiates relevées :

Après vérification sur le site du fabricant, la série de l'appareil avait fait l'objet d'un rappel pour une faiblesse identifiée. Les cafetières concernées par ce rappel sont les cafetières **Philips Senseo** produites **entre juillet 2006 et novembre 2008** dont les numéros de série sont les suivants : HD7805, HD7810, HD7811, HD7812, HD7820, HD7822, HD7823, HD7824, HD7830, HD7832, HD7841 et HD7842

Préconisations, pour les services disposant de tels équipements :

➔ Vérifiez le modèle dont vous disposez et si son numéro correspond à un de ceux énumérés précédemment (le numéro de série figure sous le socle) : Ne l'utiliser plus.

➔ Détartez régulièrement : le fabricant préconise à tous les utilisateurs de machines Senseo de procéder à leur **détartrage tous les 3 mois**.