Minute sécurité

EPI adaptés, risques évités

Le **9 juillet 2024** à l'Aciérie de Dunkerque, un intervenant a reçu de la **chaux dans l'œil** en se rendant sur sa zone de travail. Il portait ses **lunettes de sécurité** mais leur protection n'a pas été suffisante.

Aujourd'hui cet intervenant de **32 ans** est toujours en **arrêt de travail** et subit de **lourdes séquelles** au niveau de son œil touché : baisse d'acuité visuelle (10/10e à 3/10e) et attend de savoir s'il doit faire une **greffe de cornée.**

Après analyse de l'accident il a été décidé de **renforcer la protection des yeux** dans les étages des convertisseurs.

A retenir :

Depuis **septembre** le port des lunettes masques est obligatoire à partir du plancher **25m** des convertisseurs. Ces lunettes doivent répondre à plusieurs critères, à savoir : porter le marquage CE **EN 166.3** et être équipées d'un **bandeau élastique**.

Je porte les EPI spécifiques adaptés aux activités et dans les conditions requises

Règle d'or n° 10

Je respecte les règles de santé et sécurité ArcelorMittal France