L'AMIANTE

L'Instant CEI

L'amiante, c'est quoi ?

L'amiante est une roche **naturelle**, elle se présente sous forme de fibres très fines, fragiles et **invisibles**.
Très bon isolant thermique et phonique, elle est également utilisée comme moyen de protection contre les incendies.

Les risques pour la santé liés à l'amiante :

L'amiante est délétère pour la santé lorsque ses fibres sont inhalées. Ces fibres d'amiante peuvent provoquer des **maladies respiratoires** graves ainsi que des **cancers des poumons** et de la **plèvre**.



Risque CMR
Cancérogène, **M**utagène, **R**eprotoxique

Quelques chiffres sur les maladies liées à l'amiante :

Le Haut Conseil de la Santé Publique a estimé à **100 000** décès lié à l'amiante entre **2009 et 2050.**

Selon l'INRS, **4000** patients ont été reconnus comme victimes de l'amiante d'origine professionnelles.

Le risque de cancer des poumons est multiplié par **5** par l'amiante et par **50** pour les fumeurs !

Réglementation :

Le décret **96-1133** du 24 décembre 1996 interdit l'amiante en France à partir du 1er janvier **1997**.
Ce décret introduit également l'obligation d'avoir un **D**ossier **T**echnique **A**miante (**DTA**), l'obligation d'un repérage amiante avant travaux (**RAAT**) et l'obligation d'un repérage amiante avant démolition (recenser les matériaux amiantés présents de façon exhaustive afin qu'ils soient déposés ou prient en compte dans l'évaluation des risques des EE)

Différences entre SS3 et SS4 :

La **Sous-Section 3** concerne le **retrait** ou **l'encapsulage** de l'amiante tandis que la **Sous-Section 4** se concentre sur les interventions de **maintenance** et de **réparation**. Les travaux **SS3** sont considérés comme plus risqués et nécessitent des mesures de sécurité strictes. Les entreprises doivent être certifiées pour réaliser des travaux en SS3. Un **plan de retrait** doit être établi et les travaux doivent être signalés aux organismes de prévention **au moins 1 mois à l'avance.**
Les travaux **SS4** peuvent engendrer la libération de fibres d'amiante mais ne concernent pas de retrait direct de ces matériaux. Les entreprises doivent disposer **d'habilitations** spécifiques et établir un **mode opératoire** pour garantir la sécurité des travailleurs.



Où se former SS4 ?

AFPI UIMM Centre de formation professionnelle Région Dunkerquoise
SOCOTEC
apave
Afpa

Gestion des déchets amiantés sur ArcelorMittal Dunkerque/Mardyck :

Il est possible de mettre vos déchets amiantés à la **déchetterie centrale** du site d'ArcelorMittal Dunkerque. N'hésitez pas à contacter le numéro suivant pour en savoir plus : **06 03 91 05 36**

Date de parution :	**12/08/2025**
Rédigé par :	Mathilde & Olivier
Version doc. :	2022-V 1

Attention ce document est non exhaustif et ne se substitue pas aux règles et documents contractuels d'AMF et de la(des) **réglementation**(s) en vigueur(s)