Minute sécurité

Sécurisation d'une ouverture dans un plancher de caillebottis



Caillebottis retirés – La rubalise ne protège pas contre la chute

Trou protégé par un garde-corps
Fiche de balisage en place