



Minute sécurité

Le chef de manœuvre Levage
Les règles à respecter



Règles à appliquer pour les opérations d'élingage, de guidage de charge...

1



- Le chef de manœuvre doit être identifié par un gilet chef de manœuvre

2

- Le chef de manœuvre doit connaître et appliquer les gestes de commandement (ou utiliser un système de communication par storno)

3

- Le pontier connaît les gestes de manœuvre. Il n'obéit qu'au chef de manœuvre avec gilet qui réalise les bons gestes de commandement
- Si le pontier ne comprend pas il klaxonne 2 fois
- Si le chef de manœuvre n'a pas de gilet ou s'il ne respecte pas les gestes de commandement, il ne réalise pas le commandement

Gestes de commandements des engins de levage

Standard ArcelorMittal France



Règle d'or n° 5

Je respecte toutes les règles
concernant la manutention des
charges et ne me tiens jamais
sous une charge

