



Minute sécurité Alerte accident Chariot Élévateur

Le 9 février 2024, un agent d'une entreprise extérieure, sur le site ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (Allemagne), a été heurté par un chariot élévateur. Il a eu la jambe cassée, mais les conséquences auraient pu être encore plus graves.



En reculant, le chauffeur n'a pas vu la victime et l'a heurtée.



En France, chaque année, le chariot élévateur est à l'origine de **10 accidents mortels** et des dizaines d'accidents très graves.



En tant que piéton, je respecte la zone de sécurité
« moteur allumé »



Systeme Blaxtair

Sur AMF, 56 chariots sont équipés d'un système Blaxtair de détection Piéton et de « Lignes Rouges » : **en tant que chauffeur** je m'assure de leur bon fonctionnement et je signale toute défaillance

