



Minute sécurité

Elingage – Protection des arêtes vives d'une charge

Le 23 mars 2025, à Mardyck, lors du levage de la pince à sucre pour une intervention de maintenance de celle-ci, l'élingue textile de levage s'est rompue et la pince est tombée au sol → ***l'élingue a été cisailée par un angle vif de la charge dont elle n'était pas protégée***




Lors de l'élingage d'une charge, il faut être vigilant au niveau du passage des élingues sur des arêtes vives. Ces arêtes, peuvent endommager l'élingue et être à l'origine d'une rupture.




Exemples de dispositifs de protection d'élingues



Pour élingue plate



Pour élingue câble



Passant pour élingue textile

Je retiens : Lors de l'élingage d'une charge, je vérifie la présence d'arêtes au passage des élingues, et je protège les élingues pour prévenir le risque de rupture !



Règle d'or n° 5

Je respecte toutes les règles concernant la manutention des charges et ne me tiens jamais sous une charge

