



Minute sécurité

Alerte : Accident Mortel en Pologne



Malheureusement un accident mortel est survenu à l'aciérie de Dabrowa Gornicza, en Pologne (périmètre Flat Europe).

La victime est un contremaître d'ArcelorMittal. Il a été écrasé par la marqueuse brames (sortie CC), qui s'est mise en mouvement de manière inattendue alors qu'il réalisait des contrôles suite à des problèmes de fonctionnement. La machine n'était pas consignée.

Il était âgé de 45 ans.

Cet accident s'est produit après 2 années (2024, 2025) sans accident mortel sur le périmètre Flat Europe.

Les circonstances plus précises de cet accident ne sont pas connues, mais cet accident nous rappelle des principes clés de prévention:

- Si le risque d'accident mortel diminue sur nos installations, **le risque est toujours présent** et il nous faut veiller au respect de nos standards de prévention à 100% du temps.
- **Je ne rentre jamais dans une zone non consignée sous énergie.**
- Si le maintien de l'énergie est nécessaire pour faire un diagnostic, des essais, **une analyse de risque formalisée préalable est indispensable pour définir de façon précise les mesures de prévention à mettre en place.**

